



FICHA TÉCNICA

Amortecedor HD Road King,
Electra ou Ultra Glide



Rua João Oliveira Carmo, 218 Jd. Felicidade
Pirituba – São Paulo- SP
PABX: 11 3906-0517
CEL: 11 97283-9135

AMORT HD ROAD KING, ELECTRA OU ULTRA GLIDE

Restauração e limpeza interna na parte blindada do hidráulico. A revisão custará R\$385,00 cada e recomendo uma mola especial para maior peso para quem anda sempre com garupa.

Este amortecedor tem um defeito de fábrica que o batente de borracha se esmigalha ao fechar completamente o Amortecedor. Causando mal funcionamento.

Consequência, entope tudo e ele não funciona mais o hidráulico. TODOS os modelos acontecem isto! Fato!

Não existe uma solução dele não bater pois são peças projetadas a asfalto liso em imperfeições, e nossa revisão deixara apenas original de fábrica. Não existe uma preparação de melhoria a não ser mola mais rígida por se tratar de uma peça convencional sem alta performance.

Só nos enviar 05 dias uteis para o serviço.

Fones

Fixo: (11) 3906-0517


Cel Vivo: (11) 97283-9135


www.cmotos.com.br

Curta nossa página no face:

<https://www.facebook/CMotos-Racing-Suspension-Amortecedores>

Fotos





Desta forma que fica tudo entupido! e tem alguns que tentam trocar o batente que não aguenta FATO!